

# Brandtilsyn oktober 2012.

Att.: Bestyrer Maj-Brith Friedberg og Teknisk Serviceleder Carsten Olsen

Beredskabet i Hvidovre Kommune har fredag den 12. oktober 2012 foretaget et ordinært brandsyn af plejehjemmet Krogstenshave.

Brandsynet blev foretaget i henhold til vedhæftede ”Driftsmæssige forskrifter – 2008”.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116228>

Tilstede ved brandsynet var bestyrer Maj-Brith Friedberg (delvist), teknisk serviceleder Carsten Olsen samt viceberedskabschef Peter Dræbye.

Ved brandsynet blev følgende forhold konstateret:

- At det generelt gælder for næsten samtlige afsnit, at alle møbler, stole, reoler, borde, skænke samt elektriske kørestole mv. mv. skal fjernes fra flugtvejsgangene (skal ikke bare flyttes ind opholdsnicjerne), jf. vedlagte brandsynsrapport fra 2006.
- At ledninger mv. skal fjernes således, at alle de selvlukkende BS-60 skydeporte imellem flugtvejsgangene og køkkenerne kan lukke uhindret og helt i fals.
- At møbleringen i opholdsnicjerne i flugtvejsgangene skal gennemgås kritisk, møblerne skal som udgangspunkt være svært antændelige, ikke overpolstrede mv. samt begrænset mest muligt, jf. vedlagte brandsynsrapport fra 2006.
- At der skal fremsendes en attest fra aut. elinstallatør på, at flugtvejs- og panikbelysningen i forsamlingslokaleafsnittet er funktionsdygtigt.

MVH

---

**Peter Dræbye**

viceberedskabschef

---

**Hvidovre Kommune - Beredskabet**

Høvedstensvej 45 - 2650 Hvidovre

Telefon: (+45) 3639 3639

Direkte: (+45) 3639 3577

Mobil: (+45) 2371 3079

Email: [pdr@hvidovre.dk](mailto:pdr@hvidovre.dk)

[www.hvidovre.dk](http://www.hvidovre.dk)